



CERTIGOS

Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii
Drogowej CERTIGOS M.Hawełek, M.Kałuża Sp.J
ul. Brzezińska 8a; 44-203 Rybnik
www.certigos.pl biuro@certigos.pl

NAZWA I ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach
ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Góry

BRANŻA

ZIELEŃ

OBIEKT/TEMAT

Inwentaryzacja zieleni w ramach zadania „Rozbudowa układu drogowego ulic Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach”

ADRES
INWESTYCJI

Województwo: Śląskie
Powiat: tarnogórski
Gmina: Tarnowskie Góry
Jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry
Obręb ewidencyjny: 241304_1.0004, AM 10
Działki nr: 157, 170, 171, 196, 204, 264, 266, 267, 268, 270, 279/265, 295/173,
296/173, 331/194, 333/195, 336/269, 368/198, 369/198, 370/198, 371/201, 372/201,
376/194, 377/194, 417/193, 423/193

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej CERTIGOS M. Hawełek, M. Kałuża
Sp. J. ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Ewa Tompalska
287/DOŚ/12

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Mateusz Kałuża
SLK/7740/PWBD/17

DATA
Sierpień 2018

A - SPIS TREŚCI

1	PRZEDMIOT i CEL OPRACOWANIA	3
2	METODYKA	3
3	STAN FITOSANITARNY	3
4	TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZINWENTARYZOWANEGO MATERIAŁU ROŚLINNEGO.....	3

B – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys nr 1 – Plan sytuacyjny

1 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni obejmująca obszar ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Rynek oraz ul. Stalmacha od skrzyżowania z ul. Strzelecką do ul. Tylnej w Tarnowskich Górach w celu realizacji zadania: „Rozbudowa układu drogowego ulic Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach”. Zadanie obejmuje działki, które zostały wymienione na stronie tytułowej w powiecie tarnogórskim, gminie Tarnowskie Góry. Teren objęty inwentaryzacją zieleni znajduje się w bliskim sąsiedztwie pasa drogowego. Na inwentaryzowanym odcinku występuje niewielki obszar objęty zielenią.

Na wskazanym obszarze odnotowano jedno drzewo - Kasztanowiec pospolity biały (*Aesculus hippocastanum* L.). W/w drzewo zostało wpisane w kwietniu 2006 r. pod numerem 1041 na listę pomników przyrody. Korona drzewa rozwija się prawidłowo.

Dodatkowo rozpoznano żywopłoty zlokalizowane przy chodnikach przy ul. Strzeleckiej (przy skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego), przy ul. Łukowej przy wjeździe na teren TCK oraz przy ul. Stalmacha przy skrzyżowaniu ul. Stalmacha z pierwszą odnogą do ul. Tylnej.

2 METODYKA

Inwentaryzacja zieleni objęła prace terenowe na wspomnianym w punkcie 1 terenie. Prace polegały głównie na naocznym określeniu gatunków drzew oraz krzaków zlokalizowanych na terenie będącym obszarem realizacji zadania oraz określeniu ich podstawowych parametrów dendrologicznych. Jako podstawowe parametry dendrologiczne rozumie się obwód pnia na wysokości 130 cm, określeniu powierzchni [m²] w przypadku krzaków lub średnicy korony w przypadku drzew [m], wysokości drzewa [m], a także stanu fitosanitarnego.

3 STAN FITOSANITARNY

Stan fitosanitarny zinwentaryzowanej zieleni określono jako dobry.

4 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZINWENTARYZOWANEGO MATERIAŁU ROŚLINNEGO

Poniższa tabela obejmuje jedynie zieleni przeznaczoną do wycinki.

Miasto Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry								
Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa gatunkowa		Parametry dendrologiczne				Uwagi
		Polska nazwa gatunkowa	Łacińska nazwa gatunkowa	obwód w cm	Wiek [lat]	wysokość [m]	średnica korony/powierzchnia krzewu [m ²]	
1.	K1.	Żywopłot					Pow. 1,5 m ²	Fragment kolidujący z inwestycją